

RZUT Z GÓRY

Skala 1:100

MILÓWKA

11336/10

590.20
587.28

11336/8

11336/7

uszkodzona nawierzchnia

uszkodzona żelbet. płyta pomostu

podmyty przyczółek

uszkodzone skrzydełko bet.

588.9

całkowicie zerwane balustrady

14722/1

uszkodzona nawierzchnia

590.30
588.50
587.34

uszkodzone skrzydełko bet.

11336/9

9093/5

9093/7

590.5

i=11.8% -14.1-

590.5

589.4

590.6

POTOK

POTOK

POTOK

es

11253/3

P.P.H.U. „BUDROMOST - INWEST” Zarzecze ul. Starowiejska 20, 34- 326 Łodygowice

Inwestor	GMINA MILÓWKA 34–360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123	Data	02.2015
Inwestycja	ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. KUBOSKI W KAMESZNICY W KM 0+010		
Lokalizacja	Kamesznica		
Projektant	mgr inż. Lech Marcisz		
Opracowanie	inż. Tadeusz Bogdał		
Skala 1:100	Temat rysunku	INWENTARYZACJA RZUT Z GÓRY	Nr rys. 4